

Notatka bezpieczeństwa firmy Dräger Medical Systems dotycząca nieoczekiwanych restartów

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Dräger Medical Systems dotycząca nieoczekiwanych restartów systemu Infinity Acute Care System (IACS) M540 w wyniku nieprawidłowego podłączenia przewodu EKG

Wysłane przez urpl_redaktor w Pią, 12/04/2019 - 15:47

Załącznik:  [FSN_Drager_12.04.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-dr%C3%A4ger-medical-systems-dotycz%C4%85ca-nieoczekiwanych-restart%C3%B3w-systemu>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Drager_12.04.2019.pdf