

Notatka bezpieczeństwa (FSN79500527) firmy Philips Ultrasound dotycząca nieprawidłow

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FSN79500527) firmy Philips Ultrasound dotycząca nieprawidłowego odczytu temperatury głowic przezprzełykowych (TEE) S7-3t i S8-3t

Wysłane przez urpl_redaktor w Pon, 30/09/2019 - 15:52

Załącznik:  [FSN_Philips_30.09.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn79500527-firmy-philips-ultrasound-dotycz%C4%85ca-nieprawid%C5%82owego-odczytu>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_30.09.2019.pdf