

Notatka bezpieczeństwa firmy Canon dotycząca poluzowania śrub utrzymujących części poruszające się wzdłużnie w urządzeniach Infinix

Wysłane przez urpl_redaktor w Pon, 30/03/2020 - 14:09

Załącznik:  [FSN_Canon_30.03.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-canon-dotycz%C4%85ca-poluzowania-%C5%9Brub-utrzymuj%C4%85cych-cz%C4%99%C5%9Bci-poruszaj%C4%85ce-si%C4%99>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Canon_30.03.2020.pdf