

Notatka bezpieczeństwa (EIF-000400) firmy Teleflex Medical dotycząca problemów z komponentem w urządzeniach do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej Arrow AutoCAT2 i Arrow AC3 Optimus

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 04/06/2020 - 14:23

Załącznik:  [FSN_Teleflex_4.06.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-eif-000400-firmy-teleflex-medical-dotycz%C4%85ca-problem%C3%B3w-z-komponentem-w>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Teleflex_4.06.2020.pdf