

Notatka bezpieczeństwa (PFA_2438233) firmy Stryker dotycząca aktualizacji instrukcji obsługi klamr kompresyjnych do osteosyntezy EasyClip oraz implantów EasyClip Xpress

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 08/10/2020 - 15:31

Załącznik:  [FSN_Stryker_8.10.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-pfa2438233-firmy-stryker-dotycz%C4%85ca-aktualizacji-instrukcji-obs%C5%82ugi-klamr>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Stryker_8.10.2020.pdf