

## **Notatka bezpieczeństwa (MDS-21-4144) firmy BD dotycząca postępowania w przypadku wystąpienia niedrożności w zaworach bezigłowych BD SmartSite pochodzących z określonych partii**

Wysłane przez admin w Śro, 11/08/2021 - 09:50

**Załącznik:**  [FSN\\_BD\\_11.08.2021.pdf](#) [1]

 [Załącznik 1\\_BD\\_11.08.2021.pdf](#) [2]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-mds-21-4144-firmy-bd-dotycz%C4%85ca-post%C4%99powania-w-przypadku-wyst%C4%85pienia>

### **Odnosiniki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_BD\\_11.08.2021.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BD_11.08.2021.pdf)

[2] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Za%C5%82%C4%85cznik%201\\_BD\\_11.08.2021.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Za%C5%82%C4%85cznik%201_BD_11.08.2021.pdf)