

Notatka bezpieczeństwa (2022C04) firmy Philips dotycząca pojawiania się nieprawidłowy

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (2022C04) firmy Philips dotycząca pojawiania się nieprawidłowych komunikatów o błędach nr 106 i 108 podczas używania systemu laserowego LAS-100 z oprogramowaniem w wersji 0.5.0.3.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 28/10/2022 - 15:02

Załącznik:  [FSN_Philips_2022_10_LAS-100.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-2022c04-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-pojawiania-si%C4%99-nieprawid%C5%82owych-komunikat%C3%B3w-o>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_2022_10_LAS-100.pdf