

Notatka bezpieczeństwa (2022-CC-SRC-049) firmy Philips dotycząca problemów z dokładnością ustawienia stężenia tlenu (FiO2) w mieszaniu oddechowej podawanej za pomocą respiratorów Trilogy Evo O2, Trilogy Evo Universal oraz Trilogy EV300

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 12/05/2023 - 13:59

Załącznik:  [FSN_PHILIPS_2023-03-31_2022-CC-SRC-049.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-2022-cc-src-049-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-problem%C3%B3w-z-dok%C5%82adno%C5%9Bci%C4%85-ustawienia>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_PHILIPS_2023-03-31_2022-CC-SRC-049.pdf