

Notatka bezpieczeństwa (FSN-2023-CC-EC-009) firmy Philips dotycząca awarii monitorów

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FSN-2023-CC-EC-009) firmy Philips dotycząca awarii monitorów/defibrylatorów HeartStart Intrepid (867172) po przeprowadzeniu akcji naprawczej nr 2021-CC-EC-002 lub aktualizacji oprogramowania do wersji 1.00.39 bądź wyższej

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 07/07/2023 - 15:53

Załącznik:  [FSN_PHILLIPS_2023-06-16_FSN-2023-CC-EC-009.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_PHILLIPS_2023-06-16_FSN-2023-CC-EC-009.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn-2023-cc-ec-009-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-awarii-monitor%C3%B3wdefibrylator%C3%B3w>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_PHILLIPS_2023-06-16_FSN-2023-CC-EC-009.pdf