

Notatka bezpieczeństwa (GE HealthCare: 79072) firmy GE HealthCare dotycząca ryzyka powstawania artefaktu podwójnego obrazu podczas pracy z sondami ultradźwiękowym USG wewnątrzjamowymi IC9-RS, mogącego prowadzić do błędnej diagnozy.

Wysłane przez m.koszewski w Czw, 01/02/2024 - 15:32

Załącznik:  [FMI 79072_FSN_Polish.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-ge-healthcare-79072-firmy-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca-ryzyka-powstawania>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FMI%2079072_FSN_Polish.pdf