

**Notatka bezpieczeństwa (FSN\_ZFA2023-00268) firmy Zimmer Inc. dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych serii: Zimmer® Periarticular Locking Plate System, Distal Lateral Fibula Locking Plate - nieprawidłowo dopasowane śruby blokujące**

Wysłane przez j.piliszczuk w Wto, 09/04/2024 - 08:49

**Załącznik:**  [FSN\\_Zimmer Inc. 2024\\_04\\_04.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn-zfa2023-00268-firmy-zimmer-inc-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania>

**Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Zimmer%20Inc.\\_2024\\_04\\_04.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Zimmer%20Inc._2024_04_04.pdf)