

**Notatka bezpieczeństwa (nr ref: GE HealthCare: 40906) firmy
GE HealthCare dotycząca potencjalnego problemu z uchwytami
serwisowymi wewnętrznymi osłon ołowianych (Pb) w systemach
MyoSPECT i MyoSPECT ES.**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 10/05/2024 - 13:33

Załącznik:  [FMI40906_FSN_Polish_PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-ge-healthcare-40906-firmy-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca-potencjalnego>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FMI40906_FSN_Polish_PL.pdf