

**Notatka bezpieczeństwa (2023-IGT-BST-009) firmy Philips dotycząca aplikacji Interventional Hemodynamic, wersji oprogramowania R1.2.X, R1.3.0 i R1.3.1 (ryzyko błędnej synchronizacji danych krzywej ciśnienia otrzymanych z dwóch urządzeń).**

Wysłane przez j.piliszczuk w Czw, 06/06/2024 - 08:22

**Załącznik:**  [D001568407\\_2023-IGT-BST-009\\_FSN PL Philips 2023-IGT-BST-009.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/D001568407_2023-IGT-BST-009_FSN_PL_Philips_2023-IGT-BST-009.pdf) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-2023-igt-bst-009-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-aplikacji-interventional-hemodynamic>

**Odnosiniki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/D001568407\\_2023-IGT-BST-009\\_FSN%20PL%20Philips%202023-IGT-BST-009.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/D001568407_2023-IGT-BST-009_FSN%20PL%20Philips%202023-IGT-BST-009.pdf)