

**Aktualizacja notatki bezpieczeństwa (C&R 2023-PD-MR-007) firmy Philips dotyczącej ryzyka nieprawidłowego zamocowania klatki Faradaya w określonych modelach systemów rezonansu magnetycznego, mogącego spowodować odłączenie się stołu od podłogi.**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 21/06/2024 - 15:58

**Załącznik:**  [2023-PD-MR-007\\_FSN\\_Rev\\_Global-Rev2.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/aktualizacja-notatki-bezpiecze%C5%84stwa-cr-2023-pd-mr-007-firmy-philips-dotycz%C4%85cej-ryzyka>

**Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2023-PD-MR-007\\_FSN\\_Rev\\_Global-Rev2.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2023-PD-MR-007_FSN_Rev_Global-Rev2.pdf)