

**Notatka bezpieczeństwa (IM00574) firmy SCHILLER MEDICAL
dotycząca ryzyka niedostarczenia impulsu defibrylacyjnego
przez niektóre monitory-defibrylatory DEFIGARD Touch7 z
powodu wady lutowania elementu wewnętrznego.**

Wysłane przez j.piliszczuk w Wto, 02/07/2024 - 08:28

Załącznik:  [FSN IM00574 DEFIGARD Touch7 fr_PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-im00574-firmy-schiller-medical-dotycz%C4%85ca-ryzyka-niedostarczenia-impulsu>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%20IM00574%20DEFIGARD%20Touch7%20fr_PL.pdf