

**Aktualizacja notatki bezpieczeństwa (FA-2024-038) firmy Baxter dotyczącej nieaktualnej instrukcji używania termometrów dousznych Braun ThermoScan PRO 6000, 06000 (200-300) - brak ostrzeżeń nt. prawidłowego czyszczenia - ryzyko powstania oparzeń.**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 23/08/2024 - 11:59

**Załącznik:**  [PL\\_FA-2024-038 - Customer Letter Updated 29072024.pdf](#) [1]

 [Braun ThermoScan PRO 6000 czyszczenie.pdf](#) [2]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/aktualizacja-notatki-bezpiecze%C5%84stwa-fa-2024-038-firmy-baxter-dotycz%C4%85cej-nieaktualnej-instrukcji>

**Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/PL\\_FA-2024-038%20-%20Customer%20Letter%20Updated%2029072024.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/PL_FA-2024-038%20-%20Customer%20Letter%20Updated%2029072024.pdf)

[2] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Braun%20ThermoScan%20PRO%206000%20czyszczenie.pdf>