Notatka bezpieczeństwa firmy Biosense Webster dotycząca wycofania z obrotu i z używania niektórych partii cewników nawigacyjnych do diagnostyki / ablacji ze sterowalną końcówką: Thermocool SF, Thermocool SmartTouch SF, Thermocool SmartTouch

Wysłane przez urpl_redaktor w Pon, 02/10/2017 - 07:58

Załącznik: FSN_Biosense_29.09.2017.pdf [1]
Formularz_potwierdzenia.pdf [2]
Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-biosense-webster-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania-niekt%C3%B3rych-0

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Biosense_29.09.2017_0.pdf
[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Formularz_potwierdzenia.pdf