Notatka bezpieczeństwa firmy DiaSys Diagnostic Systems GmbH (Medan) dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych serii odczynnika Urea FS używanych na analizatorach: respons®910, Sysmex BX-3010 i Sysmex BX-4000 - aktualizacja

Wysłane przez j.piliszczuk w Śro, 24/01/2024 - 08:36

Załącznik: FSN_DiaSys Diagnostic Systems GmbH (Medan)_2023_12_01-aktualizacja.pdf [1]
Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-diasys-diagnostic-systems-gmbh-medan-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-1

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_DiaSys%20Diagnostic%20Systems%20GmbH%20%28Medan%29_2023_12_01-aktualizacja.pdf