

Komunikat firmy Philips dot. aktualizacji instr. obsługi akumulatora Li-Ion nr kat. M3538A do monitora/defibrylatora HeartStart MRx (22.03.2010)

Submitted by urpl_redaktor on Mon, 22/03/2010 - 08:46

Załącznik:  [Komunikat_Philips_22.03.2010.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/1522>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat_Philips_22.03.2010.pdf