

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips dotycząca wycofania Akumulatora defibrylatora/monitora HeartStart XL, model M3516A

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 03/10/2012 - 10:39

Załącznik:  [Notatka_bezp__Philips_2_10_2012.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/1973>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka_bezp__Philips_2_10_2012.pdf