

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Healthcare dotycząca monitorów pacjenta/defibrylatorów HeartStart MRx (ryzyko braku zastosowania defibrylacji - aktualizacja)

Submitted by urpl_redaktor on Thu, 04/07/2013 - 08:35

Załącznik:  [FSN_Philips_04.07.2013.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2218>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_04.07.2013.pdf