

Notatka bezpieczeństwa firmy Biosense Webster dotycząca wycofania z obrotu i z używania cewników THERMCOOL SMARTTOUCH

Submitted by urpl_redaktor on Tue, 17/09/2013 - 09:14

Załącznik:  [FSN_Biosense_17.09.2013.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2284>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Biosense_17.09.2013.pdf