

**Notatka bezpieczeństwa firmy BD dotycząca wycofania z obrotu i
z używania probówek wskaźnikowych do oznaczania tempa
wzrostu prątków BBL MGIT o numerze partii 3053239**

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 04/05/2016 - 09:18

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2292>