

Notatka bezpieczeństwa firmy Hill-Rom dotycząca materaca ClinActiv Therapy Surface

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Hill-Rom dotycząca materaca ClinActiv Therapy Surface

Submitted by urpl_redaktor on Mon, 30/09/2013 - 09:22

Załącznik:  [Instrukcja czyszczenia w razie przypadkowego wycieku oleju.pdf](#) [1]

 [FSN_Hill-Rom_30.09.2013.pdf.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2295>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Instrukcja_czyszczenia_w_razie_przypadkowego_wycieku_oleju.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Hill-Rom_30.09.2013.pdf.pdf