

Notatka bezpieczeństwa firmy Dräger dotycząca braku alarmu desaturacji SpO2 w trybie monitorowania

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Dräger dotycząca braku alarmu desaturacji SpO2 w trybie monitorowania noworodków systemem Infinity Acute Care System (IACS) z oprogramowaniem w wersji VG2.0.3 i wyższej

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 27/11/2013 - 08:50

Załącznik:  [FSN_Drager_27.11.2013.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2344>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Drager_27.11.2013.pdf