

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca instrukcji do analizatora BFT II (Reference Guide), wersje 3.00, 3.01 oraz 3.02, w części dotyczącej wszystkich endogennych czynników krzepnięcia

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 04/12/2013 - 09:02

Załącznik:  [FSN_Siemenes_4.12.2013.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2356>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemenes_4.12.2013.pdf