

Notatka bezpieczeństwa firmy Abbott dotycząca wycofania z obrotu i z używania przewodników HT Connect Peripheral Guide Wires

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 18/12/2013 - 09:09

Załącznik:  [FSN_Abbott_18.12.2013.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2371>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Abbott_18.12.2013.pdf