

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca wycofania z obrotu i z używania kartridży RAPIDPoint 500 do pomiaru stężenia mleczanów, o numerach serii P/Ns 10491447, 10491448 oraz 10491449

Submitted by urpl_redaktor on Fri, 20/12/2013 - 09:12

Załącznik:  [FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_20.12.2013.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2375>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_20.12.2013.pdf