

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Healthcare dotycząca możliwości szybszego zużywania się gniazda kabla elektrod EKG w monitorze/defibrylatorze HeartStar MRx

Submitted by urpl_redaktor on Tue, 11/03/2014 - 09:57

Załącznik:  [FSN_Philips_11.03.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2449>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_11.03.2014.pdf