

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Healthcare dotycząca usterki płyty Therapy Board r

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Healthcare dotycząca usterki płyty Therapy Board monitora/defibrylatora HeartStar MRx

Submitted by urpl_redaktor on Thu, 13/03/2014 - 10:01

Załącznik:  [FSN_Philips_13.03.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2454>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_13.03.2014.pdf