


Notatka bezpieczeństwa firmy Becton Dickinson dotycząca wycofania z obrotu i z używania niektórych serii probówek do separacji komórek BD Vacutainer CPT

Submitted by urpl_redaktor on Fri, 18/07/2014 - 09:29

Załącznik:  [FSN_BD_Diagnostics_18.07.2014_dla_uzytkownika.pdf](#) [1]

 [FSN_BD_Diagnostics_18.07.2014_dla_dystrybutora.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2573>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BD_Diagnostics_18.07.2014_dla_uzytkownika.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BD_Diagnostics_18.07.2014_dla_dystrybutora.pdf