

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych zewnętrznych adapterów zasilaczy analizatorów moczu CLINITEK Status, CLINITEK Status+ oraz CLINITEK Status Connect

Submitted by urpl_redaktor on Mon, 13/10/2014 - 10:16

Załącznik:  [FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_13.10.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2648>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_13.10.2014.pdf