

Notatka bezpieczeństwa firmy Roche dotycząca możliwości utraty ustawień daty i czasu z powodu usterki kondensatora w pompach insulinowych Accu-Chek Spirit Combo

Submitted by urpl_redaktor on Tue, 14/10/2014 - 10:19

Załącznik:  [FSN_Roche_14.10.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2654>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche_14.10.2014.pdf