

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca wycofania z obrotu i używania testów do oznaczania androstendionu, o numerach serii od 314 do 323, do stosowania z analizatorami IMMULITE 2000 oraz IMMULITE 2000 XPi

Submitted by urpl_redaktor on Fri, 19/12/2014 - 09:58

Załącznik:  [FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_19.12.2014b.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_19.12.2014b.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2711>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_19.12.2014b.pdf