

Notatka bezpieczeństwa firmy Baxter dotycząca wymiany regulatorów ciśnienia w zestawach EasySpray i DuploSpray MIS do rozpylania klejów fibrynowych

Submitted by urpl_redaktor on Mon, 09/02/2015 - 10:25

Załącznik:  [FSN_Baxter_09.02.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2757>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Baxter_09.02.2015.pdf