

Notatka bezpieczeństwa firmy Roche Diagnostics GmbH dotycząca zaniżonych wartości przy oznaczaniu homocysteiny w próbkach pobranych na EDTA

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 25/03/2015 - 11:28

Załącznik:  [FSN_Roche_Diagnostics_25.03.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2789>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche_Diagnostics_25.03.2015.pdf