

Notatka Bezpieczeństwa firmy Medtronic dotycząca zmiany w zalecanej procedurze implantacji bioprotezy aortalnej 3f Enable Model 6000 - uzupełnienie

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 03/06/2015 - 12:58

Załącznik:  [FSN_Medtronic_03.06.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2838>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_03.06.2015.pdf