

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca potencjalnych błędów kalibracji w niektórych seriach odczynnika N Lateks β 2-Mikroglobulina

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 05/08/2015 - 14:05

Załącznik:  [FSN_Siemens_5.08.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2922>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_5.08.2015.pdf