

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca kartridżów pomiarowych RAPIDPoint 500 do pomiaru stężenia mleczanów

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 09/09/2015 - 14:33

Załącznik:  [FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_09.09.2015.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_09.09.2015.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2961>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_09.09.2015.pdf