

Notatka bezpieczeństwa firmy Roche Diagnostics GmbH dotycząca błędnych wyników oznaczeń sodu za pomocą niektórych serii czujników pomiarowych cobas b 123 Sensor Cartridge BG/ISE/GLU/LAC

Submitted by urpl_redaktor on Thu, 24/09/2015 - 14:37

Załącznik:  [FSN_Roche_Diagnostics_24.09.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2970>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche_Diagnostics_24.09.2015.pdf