

Notatka bezpieczeństwa firmy Dako Drnmark A/S dotycząca wycofani z obrotu i używania niektórych partii odczynnika do wizualizacji EnVision FLEX/HRP

Submitted by urpl_redaktor on Tue, 27/10/2015 - 09:15

Załącznik:  [FSN_Dako_27.10.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2997>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Dako_27.10.2015.pdf