


Notatka bezpieczeństwa firmy Boston Scientific dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych partii osłonek prowadzących Chariot Guiding Sheath - aktualizacja notatki z 3 grudnia 2015 r.

Submitted by urpl_redaktor on Thu, 17/12/2015 - 09:50

Załącznik:  [FSN_dla_podmiotow_ktore_odpowiedzialy_na_notatke_z_3.12.2015_r.pdf](#) [1]

 [FSN_dla_podmiotow_ktore_nie_odpowiedzialy_na_notatke_z_3.12.2015_r.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3063>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_dla_podmiotow_ktore_odpowiedzialy_na_notatke_z_3.12.2015_r.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_dla_podmiotow_ktore_nie_odpowiedzialy_na_notatke_z_3.12.2015_r.pdf