

Notatka bezpieczeństwa firmy Beckman Coulter dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych serii paneli MicroScan Pos Combo Panel Type 21, 33, 38, 41 i 42 oraz MicroScan Pos Breakpoint Combo Panel Type 20, 23, 32, 33 i 34

Submitted by urpl_redaktor on Fri, 06/05/2016 - 10:52

Załącznik:  [FSN_Nidacon_07.01.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3067>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Nidacon_07.01.2015_0.pdf