

**Notatka bezpieczeństwa firmy GE Healthcare dotycząca blokady zaworu zwrotnego zasilania gazowego w pozycji otwartej w aparatach anestetycznych Aespire 7900, Aespire View, Aestiva 7900, Aestiva MRI, Aisys, Aisys CS2, Avance, Avance CS2 oraz Amingo**

Submitted by urpl\_redaktor on Wed, 03/02/2016 - 10:04

**Załącznik:**  [FSN\\_GE\\_Healthcare\\_03.02.2016.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3090>

**Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_GE\\_Healthcare\\_03.02.2016.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE_Healthcare_03.02.2016.pdf)