

Notatka bezpieczeństwa firmy Beckman Coulter dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych serii paneli MicroScan Pos Combo Panel Type 21, 33, 34, 38, 41 i 42 oraz MicroScan Pos Breakpoint Combo Panel Type 20, 23, 32 i 33 - aktualizacja FSN z 8.12.15

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 10/02/2016 - 10:07

Załącznik:  [FSN_Abbott_Ireland_Diagnostics_Division_10.02.2016.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3096>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Abbott_Ireland_Diagnostics_Division_10.02.2016_0.pdf