

Notatka bezpieczeństwa firmy Stryker Neurovascular dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych partii cewnika prowadzącego Guider firmy Boston Scientific

Submitted by andkar on Wed, 02/11/2016 - 10:25

Załącznik:  [FSN_Stryker_Neurovascular_02.11.2016.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3459>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Stryker%20Neurovascular_02.11.2016.pdf