

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca odchylenia pomiędzy systemami ADVIA Centaur CP i ADVIA Centaur/XP/XPT w przypadku testu CA 19-9

Submitted by andkar on Fri, 25/11/2016 - 16:14

Załącznik:  [FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_25.11.2016.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_25.11.2016.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3501>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens%20Healthcare%20Diagnostics_25.11.2016.pdf