

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca problemu występującego, gdy system CentraLink jest połączony z systemem ADVIA WorkCell lub ADVIA LabCell, a system LIS nie podaje rodzaju próbki w zleceniu do systemu CentraLink

Submitted by andkar on Wed, 04/01/2017 - 15:23

Załącznik:  [FSN_Siemens Healthcare Diagnostics_04.01.2017.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens%20Healthcare%20Diagnostics_04.01.2017.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3552>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens%20Healthcare%20Diagnostics_04.01.2017.pdf