

## **Notatka bezpieczeństwa firmy Laerdal Medical dotycząca wadliwego działania włącznika zasilania w ssakach Laerdal 4 (LCSU-4)**

Submitted by andkar on Wed, 04/01/2017 - 16:12

**Załącznik:**  [FSN\\_Laerdal\\_Medical\\_04.01.2017.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3553>

### **Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Laerdal%20Medical\\_04.01.2017.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Laerdal%20Medical_04.01.2017.pdf)