

Notatka bezpieczeństwa firmy Endologix dotycząca zawieszenia certyfikatu CE 29744/29731 dla systemu wewnątrznaczyniowego AFX Endovascular AAA System oraz zalecenia przeprowadzenia kontroli pacjentów

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 01/03/2017 - 09:26

Załącznik:  [FSN_Endologix_28.02.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/3668>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Endologix_28.02.2017_0.pdf